

Manuelle Injektionsventile mit integrierter Positionserkennung

Beschreibung	Anschluss	Best.-Nr.	Rotor- dichtung Material	Rotor- dichtung	Stator- Oberteil	Stator- Kopf	Lagerring	Isolations- dichtung	Reparatur- kit	Nadelsitz- adapter	
2-Positionen/ 6-Kanal-Ventil, 400 bar, für G1328A/B	Analytisch	5063-6502	Tefzel	0101-0620	0100-1859	0100-1860	1535-4045	1535-4046	0101-1254	Nicht zutreffend	
			VespeI	0101-0623							
			PEEK	0101-1255							
2-Positionen/ 6-Kanal-Ventil, 600 bar, für G1328C	Analytisch	5067-4141	PEEK	5068-0052	Nicht zutreffend	5068-0053	1535-4045	1535-4046	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
2-Positionen/ 6-Kanal-Ventil, 400 bar, für 1120	Analytisch	5067-4104	PEEK	5067-4105	Nicht zutreffend	0100-1850	1535-5045	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	5067-1581	
2 Positionen/ 6 Kanäle, 600 bar, für 1220	Analytisch	5067-4202	PEEK	0101-1409	Nicht zutreffend	0101-1417	1535-4045	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	5067-1581	
2-Positionen/ 6-Kanal-Ventil, 600 bar, für Bio- inert	Bio	5067-4158	PEEK	5068-0082	0100-1851	5068-0060	1535-4045	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	5067-1581	
2-Positionen/ 6-Kanal-Ventil, 400 bar, PEEK	Analytisch	0101-1253	Tefzel	0101-0620	0100-1859	1535-5082	Nicht zutreffend	1535-4046	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
Manuelles präp. Injektionsventil, Edelstahl, 400 bar, für 3725i	Präparativ	0101-1232	PEEK	0101-1233	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1535-4046	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	
Manuelles präp. Injektionsventil, PEEK	Präparativ	0101-1231	PEEK	0101-1233	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	1535-4046	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	

Ersatzteile für manuelle Injektionsventile

- Rotordichtungen können sich mit der Zeit abnutzen und sollten routinemäßig ausgetauscht werden.
- Statoren müssen nur ausgetauscht werden, wenn die Anschlüsse defekt sind.
- PEEK-Rotordichtungen sind inkompatibel mit konzentrierter Salpeter- und Schwefelsäure.